

## Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
_C		
Agent chimique corrosif	<b>CHLORURE FERRIQUE EN SOLUTION</b> <b>DECONTANET</b> <b>MORPHOLINE 70% NUC</b> <b>SOUDE CAUSTIQUE LIQUIDE 30% à 50%</b> -----	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance robinetterie</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/</i>
.CANCER-MUT-REP		
<b>230100 .Amiante *</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>1R</b> Rarement 7/jan à 1j/mois
030 Poussières d'Amiante 030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante		
AMIANTE	<b>KLINGERITE MULTISERVICE (bleue)</b>  <b>LATTYRIT PETROCID LATTYRIT 700</b> <b>LATTYTEX 117</b> <b>SUPRANITE OIL SR</b>	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i> <i>Travail en capacité</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i> <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i> <i>Travail en capacité</i>
AMIANTE (40 %) AMIANTE (70 %) AMIANTE (75 %) AMIANTE (78 %)	<b>LATTYTEX 861</b> <b>LATTYRIT METALLIC</b> <b>SUPRANITE PACKING 157 CP</b> <b>LATTYRIT SUPERSERVICE</b>	<i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i> <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i>
<b>210101 Chrome VI et trichromate de dichrome *</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>12</b> Rarissime <1/jan
010B Aff.respiratoires par le Chrome 010 Ulcérat. et dermites par le Chrome 010T Aff.cancéreuses par le Chrome	-----	<i>Découpage métaux par fusion en atelier</i>
-----	-----	
<b>365000 Cobalt</b>		
065 Lésions eczématoïdiformes allergiques		

# Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
<i>Rodage à produits abrasifs</i>		
<b>337000 Nickel et dérivés K groupe 3</b> <i>037 Aff.cutanées par le Nickel 037B Aff.respiratoires par le Nickel</i>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>1R</b> Rarement 7j/an à 1j/mois
<i>Découpage métaux par fusion en atelier</i>		
<b>325101 Silice cristalline*</b> <i>025 Aff Prof.par poussières de Silice 025B 025B</i>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>1R</b> Rarement 7j/an à 1j/mois
QUARTZ SILICE CRISTALLINE	SUPRANITE PGAC MOLYKOTE(R) P37 ANTISEIZE PASTE	Travail en capacité Graissage/dégraissage robinetterie
<b>.CANCERO ACTIVIT</b>		
<b>300020 Découpe des métaux (flamme ou arc)</b> -----	<b>6</b> Probabilité Expo 100% -----	<b>12</b> Rarissime <1j/an <i>Découpage métaux par fusion en atelier Travail en capacité</i>
<b>300010 Soudure inox à l'arc (chrome, nickel)*</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>00</b> Non exposé <i>Travail en capacité</i>
<b>CHIMIQUE .SUBST.</b>		
<b>000002 Acides forts: Phosphor.Chlorhy.Sulfuriq.</b> ACIDE SULFURIQUE (98 %)	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>12</b> Rarissime <1j/an <i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
<b>065001 Acrylates,méthacrylates</b> <i>065 Lésions eczématoformes allergiques</i>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>13</b> Très raremt 1j/an à 7j/an <i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
ISOBUTYL METHACRYLATE (<10 %) METHACRYLATE DE 2-HYDROXYETHYLE (<25 %)	ORAJOINT PORAJOINT PMUC - 333 PMUC	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i>

## Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
<b>084006 Alcools</b> <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
1-OCTANOL (10 %) ALCOOL ETHOXYLE SECONDAIRE (<25 %) ALCOOL GRAS ETHOXYLE (<10 %) ALCOOL GRAS ETHOXYLE (<5 %) ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<10	LOCTITE 572 CALORETANCHE AU TEFLON PENETRANT ROUGE DP 55 en vrac (après 2004) DECONTANET GAZ'RONT NUCLEAIRE AEROSOL N 120 (aérosol)	Maintenance installation de déminéralisa Contrôle de soudure par liquide pénétran Maintenance robinetterie Recherche de fuite méca/chaud/robinet. Contrôle de soudure par liquide pénétran Graissage/dégraissage robinetterie Travail en capacité
ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<100 ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<50	D100 REVELATEUR en vrac D100 REVELATEUR en aérosol	Contrôle de soudure par liquide pénétran Contrôle de soudure par liquide pénétran
<b>065000 Allergisant cutané non spécifique</b> <i>065 Lésions eczématoïdes allergiques</i>		
ALLERGISANT CUTANE	DECONTANET LOCTITE 243 FREINFILET NORMAL LOCTITE 270 FREINFILET FORT LOCTITE 510 MASTERJOINT LOCTITE 572 CALORETANCHE AU TEFLON	Maintenance robinetterie Maintenance installation de déminéralisa Maintenance installation de déminéralisa Maintenance installation de déminéralisa Maintenance installation de déminéralisa
<b>049200 Amines aliphatiques et alicycliques</b> <i>049 Amines aliphatiques et alicycliques</i>	6 Probabilité Expo 100%	12 Rarissime <1j/an
2-AMINOÉTHANOL, ÉTHANOLAMINE (<2,5 %) ALKYLAMINE	N-COOL 92 MOBILGEAR 636 SPARTAN EP 680 ABRASIF COMPOSITE AQUA LAM série 17900 BEACON EP 2	Graissage/dégraissage robinetterie Graissage/dégraissage robinetterie Graissage/dégraissage robinetterie Rodage à produits abrasifs Graissage/dégraissage robinetterie Travail en capacité
AMINE ALIPHATIQUE ET ALICYCLIQUE	FLUORESCENT MAGNETIC INK WCF 17 A MOBILUX EP 023 MOBILUX EP 2 PRODUIT DE NETTOYAGE 080174210 (AQUA LAM LESSIVE	Contrôle de soudure par liquide pénétran Graissage/dégraissage robinetterie Graissage/dégraissage robinetterie Rodage à produits abrasifs

# Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence	
	Niveau estimé	Protection	
Substances	Préparations	Tâches	
DIETHANOLAMINE (<2,5 %) MORPHOLINE (<100 %) TRIETHANOLAMINE (<10 %) TRIETHANOLAMINE (7 %)	N-COOL 92 MORPHOLINE 70% NUC N-COOL 92 ABRASIF COMPOSITE AQUA LAM série 27 000		Graissage/dégraissage robinetterie Maintenance installation de déminéralisa Graissage/dégraissage robinetterie Rodage à produits abrasifs
<b>015200 Amines aromatiques non K</b> <i>015 Aff. par les amines aromatiques 015B Aff.allerg. amines aromatiques</i>	6 Probabilité Expo 100%	12 Rarissime <1/j/an	
AMINE AROMATIQUE	BEACON EP 2		Graissage/dégraissage robinetterie Travail en capacité
DIETHYLTOLUIDINE (<0.9 %) N,N-DIMÉTHYL-O-TOLUIDINE (<1 %)	CHRISTOL MOV LONG LIFE MOBILUX EP 023 MOBILUX EP 2 LOCTITE 222 FREINFILET FAIBLE LOCTITE 270 FREINFILET FORT LOCTITE 542 OLEOETANCHE		Graissage/dégraissage robinetterie Graissage/dégraissage robinetterie Graissage/dégraissage robinetterie Maintenance installation de déminéralisa Maintenance installation de déminéralisa Maintenance installation de déminéralisa
N-PHENYL-1-NAPHTHYLAMINE (<1 %)	UNIREX N 2 UNIREX N 3		Graissage/dégraissage robinetterie Graissage/dégraissage robinetterie
<b>000030 Baryum</b>			
BIS(DINONYLNAPHTALENESULFONATE)DE BARYUM	UNIREX N 2 UNIREX N 3		Graissage/dégraissage robinetterie Graissage/dégraissage robinetterie
<b>000003 Bases fortes, alcalis caustiques</b>	6 Probabilité Expo 100%	12 Rarissime <1/j/an	
HYDROXYDE DE CALCIUM (15 %) SODIUM HYDROXYDE (<53 %) SODIUM HYPOCHLORITE EN SOLUTION (>10 %)	MOLYKOTE(R) P37 ANTISEIZE PASTE SOUDE CAUSTIQUE LIQUIDE 30% à 50% EAU DE JAVEL 9,6% DE CHLORE ACTIF		Graissage/dégraissage robinetterie Maintenance installation de déminéralisa Maintenance installation de déminéralisa
<b>084005 Cétones (MBK, MEK...)</b> <i>084 Solvants organiques liquides</i>			
Acétone (<25 %)	N 120 (aérosol)		Contrôle de soudure par liquide pénétran Graissage/dégraissage robinetterie

# Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
<i>Travail en capacité</i>		
<b>084018 Ethers de glycol non KMR</b>		
ISONONYL PHENOL ETHOXYLE (<10 %)	<b>BLEU PR PENETRANT THIXOTROPIQUE</b> <b>PENETRANT FLUORESC. HM 3A 1 Thixo, thixotropique</b>	<i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Maintenance robinetterie</i>
<b>084007 Glycols</b>		
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		
ETHER MONOMETHYLIQUE DU DIPROPYLENE GLYC	<b>KL 417 (AEROSOL)</b>	<i>Maintenance robinetterie</i>
MONOPROPYLENE GLYCOL	<b>ADDITIF FLUIDE AQUA LAM réf 776 101</b>	<i>Rodage à produits abrasifs</i>
POLYETHYLENE GLYCOL (<40 %)	<b>LOCTITE 222 FREINFILLET FAIBLE</b>	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
<b>084200 Homologues sup. du benzène</b>		
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		
Cumène (<1 %)	<b>LOCTITE 542 OLEOETANCHE</b>	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
Cumène (<2,5 %)	<b>ORAJOINT</b>	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
	<b>PORAJOINT PMUC - 333 PMUC</b>	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
<b>034002 Organophosphorés, phosphates d'aryle</b>		
<i>034 Phosphates et organophosphorés</i>		
Dithiophosphate de Zinc (<2,5 %)	<b>MOBILUX EP 023</b>	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i>
PHOSPHATES, PYROPHOSPHATES ET	<b>PORAJOINT PMUC - 333 PMUC</b>	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
<b>000016 Oxydes d'azote</b>		
PROTOXYDE D'AZOTE	<b>LEAK DETECTOR NU</b>	<i>Recherche de fuite méca/chaud/robinet.</i>
<b>065003 Phénothiazine</b>		
<i>065 Lésions eczématoïdiformes allergiques</i>		
PHENOTHIAZINE (<0,5 %)	<b>SHELL TIVELA GREASE GL00</b>	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i>

# Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
<b>000021 Propylène glycol</b>		
PROPYLENE GLYCOL ; 1,2 PROPANEDIOL (25 %)	ULTRASONIC COUPLANT ZG-F	Contrôle de soudure par liquide pénétran
<b>CHIMIQUE MELANGE</b>		
<b>036001 Huiles de synthèse</b>		
<i>036 Huiles,graisses minérales et synth.</i>		
DISTILLATS MOYENS (pétrole), HYDROTRAITE HUILE DE SYNTHESE	REDUCE 2 N (code 815) - VRAC N-COOL 92 SHELL TIVELA GREASE GL00 RHODORSIL PATE 7	Maintenance robinetterie Graissage/dégraissage robinetterie Graissage/dégraissage robinetterie Graissage/dégraissage robinetterie
MELANGE D'HUILES POLYORGANOSILOXANIQUES		
<b>036000 Huiles minérales raffinées</b>	6 Probabilité Expo 100%	13 Très raremt 1j/an à 7j/an
<i>036 Huiles,graisses minérales et synth.</i>		
HUILE	LOCTITE N-7000 MOLYKOTE(R) P37 ANTISEIZE PASTE MULTIGRAPH NUCLEAIRE CHRISTOL MOV LONG LIFE GEBAJOINT MIL'S MV 46S TERESSTIC T 32 UNIREX N 2 UNIREX N 3 UNIVIS HP 46 réf F-31062 BEACON EP 2	Graissage/dégraissage robinetterie Graissage/dégraissage robinetterie Graissage/dégraissage robinetterie Graissage/dégraissage robinetterie Maintenance installation de déminéralisa Maintenance robinetterie Graissage/dégraissage robinetterie Graissage/dégraissage robinetterie Graissage/dégraissage robinetterie Graissage/dégraissage robinetterie Travail en capacité
HUILE MINERALE RAFFINEE		
HYDROCARBURES PETROL.ADDITIVES	MOBILGEAR 636 MOBILUX EP 023 SPARTAN EP 680 LATTYFLON 4788 LATTYTEX 861 ASOREL CN (VRAC)	Graissage/dégraissage robinetterie Graissage/dégraissage robinetterie Graissage/dégraissage robinetterie Pose dépose presse étoupe (A) Pose dépose presse étoupe (A) Graissage/dégraissage robinetterie
LUBRIFIANT PARAFFINIQUE (<20 %)		
LUBRIFIANT PARAFFINIQUE (35 %)		
SOLVANT ISOPARAFFINIQUE ; MELANGE COMPLE		

## Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
<b>084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques</b> <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	1R Rarement 7/jan à 1j/mois
ACÉTYLÈNE, ÉTHYNE (100 %) CYCLOHEXANE (<1 %)	MOBILTEMP SHC 100 N 120 (aérosol)	Graissage/dégraissage robinetterie Contrôle de soudure par liquide pénétran Graissage/dégraissage robinetterie Travail en capacité
Distillats pétroliers légers, hydrotrait HEPTANE (<50 %)	N-LUB N 120 (aérosol)	Maintenance installation de déminéralisa Contrôle de soudure par liquide pénétran Graissage/dégraissage robinetterie Travail en capacité
NAPHTA LOURD (pétrole) hydrodésulfuré (<	BLEU PR PENETRANT THIXOTROPIQUE PENETRANT FLUORESC. HM 3A 1 Thixo, thixotropique	Contrôle de soudure par liquide pénétran Contrôle de soudure par liquide pénétran
NAPHTA LOURD (pétrole) hydrodésulfuré (1 SOLVANT PETROLIER	PENETRANT ROUGE DP 55 EN AEROSOL (APRÈS 2005) PENETRANT ROUGE DP 55 en vrac (après 2004) GAMLEN PE 589 A	Maintenance robinetterie Contrôle de soudure par liquide pénétran Contrôle de soudure par liquide pénétran Maintenance installation de déminéralisa
<b>084011 Hydrocarbures aromatiques (solv. arom.)</b> <i>084 Solvants organiques liquides</i>		
AROMATIQUES TOTAUX (<1 %)	N-LUB	Maintenance installation de déminéralisa
<b>084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta</b> <i>084 Solvants organiques liquides</i>		
NAPHTA LOURD (pétrole) hydrotraité - Not	GAMLEN PE 665 N 60 POLYLUB.SID N AEROSOL RÉF 1490 REVELATEUR MAGNETIQUE NOIR B103 AEROSOL VETROL SID N HUILE DE COUPE réf 1397	Graissage/dégraissage robinetterie Maintenance installation de déminéralisa Graissage/dégraissage robinetterie Contrôle de soudure par liquide pénétran Graissage/dégraissage robinetterie
SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LOURD (PETROLE	BLEU PR PENETRANT THIXOTROPIQUE PENETRANT ROUGE DP 55 EN AEROSOL (APRÈS 2005) PENETRANT ROUGE DP 55 en vrac (après 2004)	Contrôle de soudure par liquide pénétran Contrôle de soudure par liquide pénétran Contrôle de soudure par liquide pénétran

# Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
<b>044200 Poussières de fer</b> <i>044 Sidérose</i>	6 Probabilité Expo 100%	1R Rarement 7/jan à 1j/mois
-----	-----	<i>Travail en capacité</i>
<b>000050 Poussières minérales</b>		
SILICE AMORPHE	<b>RHODORSIL PATE 7</b>	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i>
<b>084012 Solvants organiques (acétate...)</b> <i>084 Solvants organiques liquides</i>	6 Probabilité Expo 100%	12 Rarissime <1j/an
ACÉTATE D'ÉTHYLE (<100 %) ACÉTATE D'ÉTHYLE (<50 %) ISOALCANES EN C9-12 (<100 %) SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE	B105 FOND BLANC POUR MAGNETOSCOPIE B104A AEROSOL KL 417 (AEROSOL) ABRASIF COMPOSITE AQUA LAM série 17900 ABRASIF COMPOSITE AQUA LAM série 27 000 ABRASIVE GASKET REMOVER ASOREL CN (VRAC) FLUIDE LUBRIFIANT 702 FLUIDE LUBRIFIANT 712 LIQUIDE BODIAMANT MM 330-340 PMUC REDUCE 2 N (code 815) - VRAC	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Maintenance robinetterie</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Maintenance robinetterie</i>
<b>CHIMIQUE REGLEMT</b>		
<b>_K12 Agent chimique cancérogène 1&amp;2</b>		
Agent chimique cancérogène 1 & 2	KLINGERITE MULTISERVICE (bleue)	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i> <i>Travail en capacité</i>
	LATTYRIT METALLIC	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i>
	LATTYRIT SUPERSERVICE	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i>
	LATTYTEX 117	<i>Pose dépose presse étoupe (A)</i>
<b>_K3 Agent chimique cancérogène 3</b>		
2'-PHENYLACETOHYDRAZIDE (<1 %)	LOCTITE 243 FREINFILET NORMAL	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>

## Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
Agent chimique cancérogène 3	<b>LOCTITE 510 MASTERJOINT</b> <b>BLEU PR PENETRANT THIXOTROPIQUE</b> <b>SUPRANITE NG</b>  <b>ULTRASONIC COUPLANT ZG-F</b>	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Travail en capacité</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i>
<b>I Agent chimique irritant</b>		
Agent chimique irritant	<b>B105</b> <b>CHLORURE FERRIQUE EN SOLUTION</b> <b>D100 REVELATEUR en aérosol</b> <b>D100 REVELATEUR en vrac</b> <b>EAU DE JAVEL 9,6% DE CHLORE ACTIF</b> <b>FLUORESCENT MAGNETIC INK WCF 17 A</b> <b>FOND BLANC POUR MAGNETOSCOPIE B104A AEROSOL</b> <b>LOCTITE 270 FREINFILET FORT</b> <b>LOCTITE 510 MASTERJOINT</b> <b>LOCTITE 542 OLEOETANCHE</b> <b>LOCTITE 572 CALORETANCHE AU TEFLON</b> <b>LOCTITE N-7000</b> <b>N 120 (aérosol)</b>	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Travail en capacité</i>
	<b>ORAJOINT</b> <b>PENETRANT ROUGE DP 55 EN AEROSOL (APRÈS 2005)</b> <b>PENETRANT ROUGE DP 55 en vrac (après 2004)</b> <b>PORAJOINT PMUC - 333 PMUC</b> <b>PRODUIT DE NETTOYAGE 080174210 (AQUA LAM LESSIVE</b>	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i>
<b>M3 Agent chimique mutagène 3</b>		
Agent chimique mutagène 3	<b>LOCTITE 243 FREINFILET NORMAL</b> <b>LOCTITE 510 MASTERJOINT</b>	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i>

# Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
<b>_N Agent chimique nocif</b>		
Agent chimique nocif	<b>KLINGERITE MULTISERVICE (bleue)</b>	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i>
METHYLCYCLOHEXANE (<10 %)	<b>LOCTITE 542 OLEOETANCHE</b> <b>MORPHOLINE 70% NUC</b> <b>ULTRASONIC COUPLANT ZG-F</b> <b>N 120 (aérosol)</b>	<i>Travail en capacité</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Travail en capacité</i>
<b>_S Agent chimique sensibilisant</b>		
Agent chimique sensibilisant	<b>ORAJOINT</b> <b>PENETRANT ROUGE DP 55 en vrac (après 2004)</b> <b>PORAJOINT PMUC - 333 PMUC</b>	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
<b>_T Agent chimique toxique</b>		
Agent chimique toxique	<b>LATTYRIT METALLIC</b>	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i>
HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<1 %)	<b>LATTYRIT PETROCID LATTYRIT 700</b>	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i>
HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<2,5 %)	<b>LATTYRIT SUPERSERVICE</b>	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i>
HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<3 %)	<b>LOCTITE 243 FREINFILET NORMAL</b>	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<5 %)	<b>LOCTITE 572 CALORETANCHE AU TEFLON</b> <b>ORAJOINT</b> <b>PORAJOINT PMUC - 333 PMUC</b> <b>LOCTITE 222 FREINFILET FAIBLE</b> <b>LOCTITE 542 OLEOETANCHE</b> <b>LOCTITE 270 FREINFILET FORT</b> <b>LOCTITE 510 MASTERJOINT</b>	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i>

**CONTR.ARTICULAI.**

**057005 Contrainte articulaire cheville**

-----

-----

*Travail en capacité*

## Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
<b>CONTR.GENERALES</b>		
<b>000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>13</b> Très raremt 1j/an à 7j/an  <i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/ Graissage/dégraissage robinetterie Maintenance installation de déminéralisa Maintenance robinetterie Pose dépose presse étoupe (A) Pose-dépose joints, nettoyage portées (A) Recherche de fuite méca/chaud/robinet. Rodage à produits abrasifs Travail en capacité</i>
<b>000421 Eclairage artificiel exclusif</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>13</b> Très raremt 1j/an à 7j/an  <i>Pose dépose presse étoupe (A) Travail en capacité</i>
<b>000418 Eclairage insuffisant</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>13</b> Très raremt 1j/an à 7j/an  <i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/ Maintenance robinetterie Pose dépose presse étoupe (A) Recherche de fuite méca/chaud/robinet. Rodage à produits abrasifs Travail en capacité</i>
<b>000444 Exposition aux intempéries</b>		<i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/</i>
<b>098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg</b> <i>098 Sciatique cruralgie manut charge lourde</i>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>13</b> Très raremt 1j/an à 7j/an  <i>Découpage métaux par fusion en atelier</i>

## Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
		<i>Maintenance installation de déminéralisa Maintenance robinetterie Rodage à produits abrasifs Travail en capacité</i>
<b>098109 Manut. manuelle de 55 à 105 kg</b> <i>098 Sciatique cruralgie manut charge lourde</i>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>12</b> Rarissime <1/an
<b>000461 Position articulaire habituel. forcée</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>1R</b> Rarement 7/jan à 1j/mois  <i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/ Travail en capacité</i>
<b>000488 Sollicitations visuelles importantes</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>2P</b> Parfois 1j/mois à 1j/sem.  <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran Recherche de fuite méca/chaud/robinet. Travail en capacité</i>
<b>000450 Station debout prolongée ou piétinement</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>13</b> Très raremt 1j/an à 7j/an  <i>Découpe joints amiantés local spécifique Maintenance robinetterie Pose dépose presse étoupe (A) Rodage à produits abrasifs</i>
<b>057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire</b> <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures 079 Lésions chroniques du ménisque</i>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>2P</b> Parfois 1j/mois à 1j/sem.  <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran Graissage/dégraissage robinetterie Maintenance installation de déminéralisa Maintenance robinetterie Pose dépose presse étoupe (A) Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i>

## Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
		<i>Recherche de fuite méca/chaud/robinet.</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Travail en capacité</i>
<b>000419 Travail avec appareil optique</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>2P</b> Parfois 1j/mois à 1j/sem.  <i>Maintenance robinetterie</i> <i>Travail en capacité</i>
<b>000459 Travail bras en l'air</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>13</b> Très raremt 1j/an à 7j/an  <i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance robinetterie</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Recherche de fuite méca/chaud/robinet.</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Travail en capacité</i>
<b>057002 Travail en appui sur le coude</b> <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>00</b> Non exposé  <i>Maintenance robinetterie</i> <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Recherche de fuite méca/chaud/robinet.</i> <i>Travail en capacité</i>
<b>000396 Travail en boîte à gants</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>00</b> Non exposé  <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i>
<b>000445 Travail en milieu humide (non extérieur)</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>12</b> Rarissime <1/jan  <i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/</i> <i>Maintenance robinetterie</i>

## Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
<b>000491 Variation de température</b>		<i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/</i>
<b>CONTR.HORAIRES</b>		
<b>000432 Heures supplémentaires</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>J2</b> Expo 2 à 4 h/jour  <i>Maintenance robinetterie Pose dépose presse étoupe (A) Travail en capacité</i>
<b>000430 Travail de nuit épisodique</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>1R</b> Rarement 7j/an à 1j/mois  <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran Découpe joints amiantés local spécifique Graissage/dégraissage robinetterie Maintenance robinetterie Pose dépose presse étoupe (A) Recherche de fuite méca/chaud/robinet. Rodage à produits abrasifs</i>
<b>000431 Travail le WE</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>2P</b> Parfois 1j/mois à 1j/sem.  <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran Découpe joints amiantés local spécifique Graissage/dégraissage robinetterie Maintenance robinetterie Pose dépose presse étoupe (A) Pose-dépose joints, nettoyage portées (A) Recherche de fuite méca/chaud/robinet. Rodage à produits abrasifs Travail en capacité</i>
<b>000300 Travail posté hors arrêt de tranche</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>00</b> Non exposé  <i>Maintenance robinetterie</i>

## Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
		<i>Pose dépose presse étoupe (A) Travail en capacité</i>
<b>000299 Travail posté pendant l'arrêt de tranche</b>	<b>6 Probabilité Expo 100%</b>	<b>00 Non exposé</b>
<i>Découpe joints amiantés local spécifique Maintenance robinetterie Pose dépose presse étoupe (A) Recherche de fuite méca/chaud/robinet. Rodage à produits abrasifs Travail en capacité</i>		
<b>CONTR.PROTECTION</b>		
<b>000417 Appareil respiratoire autonome</b>	<b>6 Probabilité Expo 100%</b>	<b>13 Très raremt 1j/an à 7j/an</b>
<i>Maintenance robinetterie Pose dépose presse étoupe (A) Pose-dépose joints, nettoyage portées (A) Recherche de fuite méca/chaud/robinet. Rodage à produits abrasifs</i>		
<b>000414 Appareil respiratoire filtrant</b>	<b>6 Probabilité Expo 100%</b>	<b>1R Rarement 7j/an à 1j/mois</b>
<i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/ Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i>		
<b>000413 Heaume ventilé</b>	<b>6 Probabilité Expo 100%</b>	<b>13 Très raremt 1j/an à 7j/an</b>
<i>Découpage métaux par fusion en atelier Découpe joints amiantés local spécifique Maintenance robinetterie Pose dépose presse étoupe (A) Pose-dépose joints, nettoyage portées (A) Recherche de fuite méca/chaud/robinet. Rodage à produits abrasifs</i>		

## Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
<i>Travail en capacité</i>		
<b>000398 Tenue antiacide (gants, lunettes...)</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>00</b> Non exposé
		<i>Maintenance installation de déminéralisa Maintenance robinetterie Travail en capacité</i>
<b>000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>13</b> Très raremt 1j/an à 7j/an
		<i>Découpage métaux par fusion en atelier Découpe joints amiantés local spécifique Maintenance robinetterie Pose dépose presse étoupe (A) Pose-dépose joints, nettoyage portées (A) Recherche de fuite méca/chaud/robinet. Rodage à produits abrasifs Travail en capacité</i>
<b>000416 Tenue imperméable isolante</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>12</b> Rarissime <1j/an
		<i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/</i>
<b>CONTR.RYTHME</b>		
<b>000462 Dépendance immédiate de collègue</b>		<i>Travail en capacité</i>
<b>000464 Eff.plusieurs tâches avec délais courts</b>		<i>Maintenance robinetterie</i>
<b>000465 Fréqu. aband. tâche pour tâche imprévue</b>		<i>Maintenance robinetterie</i>

## Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
<b>000478 Présence impérative au poste</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>2P</b> Parfois 1j/mois à 1j/sem.  <i>Découpage métaux par fusion en atelier Maintenance robinetterie Pose dépose presse étoupe (A) Pose-dépose joints, nettoyage portées (A) Rodage à produits abrasifs Travail en capacité</i>
<b>000448 Répéter continual.même série d'opération</b>		<i>Découpe joints amiantés local spécifique</i>
<b>000460 Série de gestes à cadence élevée</b>		<i>Découpe joints amiantés local spécifique</i>
<b>000439 Travaux urgents</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>3S</b> Souvent 1j/sem à 5j/sem  <i>Découpe joints amiantés local spécifique Maintenance installation de déminéralisa Maintenance robinetterie Pose dépose presse étoupe (A) Rodage à produits abrasifs Travail en capacité</i>
<b>RIS.INFECTIEUX</b>		
<b>600131 Risq.inf.eau &gt;25° (Legionella ...)</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>12</b> Rarissime <1j/an  <i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/</i>
<b>600130 Risq.infect.Naegleria fowleri (amibes)</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>12</b> Rarissime <1j/an  <i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/</i>
<b>RIS.PHYSIQUE</b>		

## Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
<b>042100 Bruit sup. à 85db</b> <i>042 Bruits</i>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>2P</b> Parfois 1j/mois à 1j/sem.  <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance robinetterie</i> <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Recherche de fuite méca/chaud/robinet.</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i>
<b>000470 Travail à la chaleur</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>2P</b> Parfois 1j/mois à 1j/sem.  <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Découpage métaux par fusion en atelier</i> <i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Maintenance robinetterie</i> <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Recherche de fuite méca/chaud/robinet.</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Travail en capacité</i>
<hr/>		
<b>RIS.RADIOLOGIQUE</b>		
<b>006110 Exposition gamma organisme entier</b> <i>006 Rayonnements ionisants</i>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>2P</b> Parfois 1j/mois à 1j/sem.  <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Maintenance robinetterie</i> <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Recherche de fuite méca/chaud/robinet.</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i>

## Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
<i>Travail en capacité</i>		
<b>006142 Risq.contamination externe</b> <i>006 Rayonnements ionisants</i>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>2P</b> Parfois 1j/mois à 1j/sem.
		<i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Maintenance robinetterie</i> <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Recherche de fuite méca/chaud/robinet.</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Travail en capacité</i>
<b>006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss</b> <i>006 Rayonnements ionisants</i>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>2P</b> Parfois 1j/mois à 1j/sem.
		<i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Maintenance robinetterie</i> <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Recherche de fuite méca/chaud/robinet.</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Travail en capacité</i>
<b>RISQ.ACCIDENTEL</b>		
<b>000441 Atmosphère oxyprise, risque anoxique</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>2P</b> Parfois 1j/mois à 1j/sem.
		<i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance robinetterie</i> <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Recherche de fuite méca/chaud/robinet.</i>

## Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence	
	Niveau estimé	Protection	
Substances	Préparations	Tâches	
			<i>Rodage à produits abrasifs Travail en capacité</i>
<b>000405 Conducteur d'engins</b>			<i>Maintenance robinetterie</i>
<b>000452 Déplacements sur sol glissant</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>3S</b> Souvent 1j/sem à 5j/sem	<i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/ Maintenance installation de déminéralisa Pose dépose presse étoupe (A) Travail en capacité</i>
<b>000442 Espace confiné</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>2P</b> Parfois 1j/mois à 1j/sem.	<i>Maintenance installation de déminéralisa Maintenance robinetterie Pose dépose presse étoupe (A) Travail en capacité</i>
<b>000451 Espace restreint</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>1R</b> Rarement 7j/an à 1j/mois	<i>Contrôle de soudure par liquide pénétran Graissage/dégraissage robinetterie Maintenance installation de déminéralisa Maintenance robinetterie Pose dépose presse étoupe (A) Pose-dépose joints, nettoyage portées (A) Recherche de fuite méca/chaud/robinet. Rodage à produits abrasifs Travail en capacité</i>
<b>000472 Risque brûlure thermique</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>13</b> Très raremt 1j/an à 7j/an	<i>Contrôle de soudure par liquide pénétran Graissage/dégraissage robinetterie</i>

## Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
		<p><i>Maintenance installation de déminéralisa</i>  <i>Maintenance robinetterie</i>  <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i>  <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i>  <i>Recherche de fuite méca/chaud/robinet.</i>  <i>Rodage à produits abrasifs</i></p>
<b>000479 Risque de noyade</b>		<i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/</i>
<b>000474 Risque exposition fluide sous pression</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>2P</b> Parfois 1j/mois à 1j/sem.  <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Recherche de fuite méca/chaud/robinet.</i>
<b>000403 Travail en hauteur &gt; 25m</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>13</b> Très raremt 1j/an à 7j/an  <i>Maintenance robinetterie</i>
<b>000402 Travail en hauteur &gt; 3m</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>3S</b> Souvent 1j/sem à 5j/sem  <i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance robinetterie</i> <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Recherche de fuite méca/chaud/robinet.</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i>
<b>000453 Travail sur échelle ou échafaudage</b>	<b>6</b> Probabilité Expo 100%	<b>3S</b> Souvent 1j/sem à 5j/sem  <i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Graissage/dégraissage robinetterie</i>

## Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
		<i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance robinetterie</i> <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Recherche de fuite méca/chaud/robinet.</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i>
<b>000415 Travaux superposés</b>	<b>6 Probabilité Expo 100%</b>	<b>3S Souvent 1j/sem à 5j/sem</b>
		<i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance robinetterie</i> <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Travail en capacité</i>
		-----
		-----
	<b>AIRBUL (AEROSOL)</b> <b>COUPLANT ULTRASONS UT 5</b> <b>DETARCIL réf 50112</b> <b>DETFUIT.SID N AEROSOL réf 1481</b> <b>GAZ'RONT Réf. 6032</b> <b>JOINT SPIRALE FLEXITALIC A INSERTION GRAPHITE</b>	<i>Recherche de fuite méca/chaud/robinet.</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Recherche de fuite méca/chaud/robinet.</i> <i>Recherche de fuite méca/chaud/robinet.</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i> <i>Travail en capacité</i>
	<b>JOINT TORIQUE ETHYLENE PROPYLENE (EPDM)</b> <b>JOINT TORIQUE NITRILE</b> <b>JOINT TORIQUE VITON</b> <b>NF 104</b> <b>PROVIL NOVO</b> <b>REVELATEUR FLUO LAMPE WOOD</b> <b>SHELL ALVANIA EPB2</b>	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Graissage/dégraissage robinetterie</i>

## Fiche d'exposition du poste Manager robinetterie nucléaire

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
	<b>STICKS DOSEURS DIAMANT MM130/140 - PMUC</b> <b>SUIF</b>	<i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Graissage/dégraissage robinetterie</i>