

# Fiche de poste

Poste MAD5020

Monteur souterrain distribution

## Tâches

### Préparations

#### Substances

Expositions

Probabilité  
Niveau estimé

Fréquence  
Protection

-----  
-----  
312207 Chlorure de méthylène (expo cut) dichlom

6 Probabilité Expo 100%  
ZZ Ajout à MATEX

312201 Chlorure de méthylène-dichlorométhane

012 D.halogénés des Hydroc.Aliphatiques

6 Probabilité Expo 100%  
ZZ Ajout à MATEX

012201 Trichloroéthane

6 Probabilité Expo 100%  
ZZ Ajout à MATEX

012203 D.Halogénés des hydr. Aliph. (expo cut)

6 Probabilité Expo 100%  
ZZ Ajout à MATEX

012200 D.Halogénés des hydr.Aliphatiques

012 D.halogénés des Hydroc.Aliphatiques

6 Probabilité Expo 100%  
ZZ Ajout à MATEX

012202 Trichloroéthane (expo cut.)

6 Probabilité Expo 100%  
ZZ Ajout à MATEX

000027 Résines polyesters

6 Probabilité Expo 100%  
ZZ Ajout à MATEX

# Fiche de poste

Poste MAD5020

Monteur souterrain distribution

## Tâches

### Préparations

#### Substances

Expositions

Probabilité  
Niveau estimé

Fréquence  
Protection

### *agression parois floquées ou amiante cim*

230100 .Amiante \*

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

**6** Probabilité Expo 100%

**3** Elevé 1 à 9 f/cm3

**13** Très raremt 1j/an à 7j/an

**R** Protection respiratoire (masque simple)

### *balayage de poste*

### *casse de fourreau en fibrociment*

230100 .Amiante \*

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

**6** Probabilité Expo 100%

**3** Elevé 1 à 9 f/cm3

**13** Très raremt 1j/an à 7j/an

**R** Protection respiratoire (masque simple)

# Fiche de poste

Poste MAD5020

Monteur souterrain distribution

## Tâches

### Préparations

#### Substances

Expositions

Probabilité  
Niveau estimé

Fréquence  
Protection

### *confection de boites connex. brai à chau*

216100 Exposition Brais/suies/goudrons/huiles \*

016 Aff.cutanéomuqueuse par goudrons..

016B Aff.cancéreuses par goudrons ...

0 Non exposé au risque

00 Non exposé

### *Coulage boîte raccordement RESINES*

051000 Résines époxydiques

051 Résines époxydiques

6 Probabilité Expo 100%

ZZ Ajout à MATEX

066007 Résines polyuréthanes

0 Non exposé au risque

00 Non exposé

### *découpe de plaques en fibrociment*

# Fiche de poste

Poste MAD5020

Monteur souterrain distribution

## Tâches

### Préparations

#### Substances

Expositions

Probabilité  
Niveau estimé

Fréquence  
Protection

## Dégraissage pièces électriques SOLVANTS

## dépose de dalle en fibrociment

230100 .Amiante \*

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

6 Probabilité Expo 100%

3 Elevé 1 à 9 f/cm3

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

R Protection respiratoire (masque simple)

## Enrobage trav.sur cable souter.BRAI HOU

216100 Exposition Brais/suies/goudrons/huiles \*

016 Aff.cutanéomuqueuse par goudrons..

016B Aff.cancéreuses par goudrons ...

0 Non exposé au risque

00 Non exposé

# Fiche de poste

Poste MAD5020

Monteur souterrain distribution

## Tâches

### Préparations

#### Substances

Expositions

Probabilité  
Niveau estimé

Fréquence  
Protection

## Fonderie récup. plomb/métaux Pb

301100 Plomb et composés

001 Aff. dues au Plomb et ses composés

## jonction de cable par soudage à l'arc

## tirage de cable dans les postes

230100 .Amiante \*

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

6 Probabilité Expo 100%  
3 Elevé 1 à 9 f/cm3

13 Très raremt 1j/an à 7j/an  
R Protection respiratoire (masque simple)

# Fiche de poste

Poste MAD5020

Monteur souterrain distribution

## Tâches

### Préparations

#### Substances

Expositions

Probabilité  
Niveau estimé

Fréquence  
Protection

## Travaux en fouille proch chauss GAZ/ECHA

300005 Gaz d'échappement (ess. diésel)

6 Probabilité Expo 100%

P Pas de protection respiratoire

## Util.couverture protect. soudage AMIANTE

## véhicule transportant amiante