

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches

_C

Agent chimique corrosif

BELZONA 1391 SOLIDIFIER
CHLORURE FERRIQUE EN SOLUTION
MORPHOLINE 70% NUC
SOUDE CAUSTIQUE LIQUIDE 30% à 50%

Maintenance installation de déminéralisa
Maintenance installation de déminéralisa
Maintenance installation de déminéralisa

CANCER-MUT-REP

230100 .Amiante *

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

AMIANTE

Joint en amiante composite
KLINGERITE MULTISERVICE (bleue)

LATTYRIT PETROCID LATTYRIT 700
LATTYTEX 117
SUPRANITE OIL SR

Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Travail en capacité

Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Pose dépose presse étoupe (A)

Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Travail en capacité

AMIANTE (40 %)

AMIANTE (70 %)

AMIANTE (75 %)

AMIANTE (78 %)

LATTYTEX 861
LATTYRIT METALLIC
SUPRANITE PACKING 157 CP
LATTYRIT SUPERSERVICE

Pose dépose presse étoupe (A)

Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)

Pose dépose presse étoupe (A)

Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)

361200 Cadmium et composés

061 Cadmium et composés

Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet

210101 Chrome VI et trichromate de dichrome *

010B Aff.respiratoires par le Chrome

010 Ulcérat. et dermites par le Chrome

010T Aff.cancéreuses par le Chrome

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
		<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
365000 Cobalt <i>065 Lésions eczématiformes allergiques</i>		<i>Rodage à produits abrasifs</i>
300008 Laine de verre		<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
300001 Laine roche		<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
337000 Nickel et dérivés K groupe 3 <i>037 Aff.cutanées par le Nickel</i> <i>037B Aff.respiratoires par le Nickel</i>		<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
301100 Plomb et composés <i>001 Aff. dues au Plomb et ses composés</i>		<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
325101 Silice cristalline* <i>025 Aff Prof.par poussières de Silice</i> <i>025B 025B</i>		
QUARTZ SILICE CRISTALLINE -----	SUPRANITE PGAC MOLYKOTE(R) P37 ANTISEIZE PASTE -----	<i>Travail en capacité</i> <i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>

.CANCERO ACTIVIT

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
300020 Découpe des métaux (flamme ou arc)		<i>Travail en capacité</i>
300010 Soudure inox à l'arc (chrome, nickel)*		<i>Travail en capacité</i>
CHIMIQUE .SUBST.		
000002 Acides forts: Phosphor.Chlorhy.Sulfuriq.		
ACIDE SULFURIQUE (98 %)	ACIDE SULFURIQUE 92 - 98%	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
065001 Acrylates,méthacrylates <i>065 Lésions eczématiformes allergiques</i>		
DIMETHACRYLATE D'ETHYLENE-GLYCOL (<60 %) DIMETHACRYLATE D'ETHYLENE-GLYCOL (<70 %) ISOBUTYL METHACRYLATE (<10 %)	LOCTITE 577 TUBETANCHE LOCTITE 270 FREINFILET FORT ORAJOINT	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
METHACRYLATE DE 2-HYDROXYETHYLE (<20 %) METHACRYLATE DE 2-HYDROXYETHYLE (<25 %)	LOCTITE 601 BLOCPRESSE ORAJOINT	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
	PORAJOINT PMUC - 333 PMUC	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
084006 Alcools <i>084 Solvants organiques liquides</i>		
1-OCTANOL (10 %)	LOCTITE 572 CALORETANCHE AU TEFLON	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
ALCOOL DENATURE ALCOOL ETHOXYLE SECONDAIRE (<25 %) ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<10	PLASTEX F2 PATE A JOINT PENETRANT ROUGE DP 55 en vrac (après 2004) N 120 (aérosol)	<i>Contrôle de soudure par liquide pénétran Contrôle de soudure par liquide pénétran Graissage/dégraissage robinetterie Travail en capacité</i>
ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<100	D100 REVELATEUR en vrac	<i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i>

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
ALCOOL ISOPROPYLIQUE, PROPANE-2-OL (<50	D100 REVELATEUR en aérosol	<i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i>
065000 Allergisant cutané non spécifique <i>065 Lésions eczématiformes allergiques</i>		
ALLERGISANT CUTANE	LOCTITE 243 FREINFILET NORMAL	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
	LOCTITE 270 FREINFILET FORT	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
	LOCTITE 510 MASTERJOINT	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
	LOCTITE 572 CALORETANCHE AU TEFLON	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
	PATE A RODER SC	<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
049200 Amines aliphatiques et alicycliques <i>049 Amines aliphatiques et alicycliques</i>		
2-AMINOÉTHANOL, ÉTHANOLAMINE (<2,5 %)	N-COOL 92	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i>
4,4'-DIAMINODICYCLOHEXYLMETHANE (100 %)	BELZONA 1391 SOLIDIFIER	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i>
ALKYLAMINE	MOBILGEAR 636	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i>
	SPARTAN EP 680	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i>
AMINE ALIPHATIQUE ET ALICYCLIQUE	ABRASIF COMPOSITE AQUA LAM série 17900	<i>Rodage à produits abrasifs</i>
	BEACON EP 2	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i>
	FLUORESCENT MAGNETIC INK WCF 17 A	<i>Travail en capacité</i>
	MOBILUX EP 023	<i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i>
	MOBILUX EP 2	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i>
	PRODUIT DE NETTOYAGE 080174210 (AQUA LAM LESSIVE	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i>
	N-COOL 92	<i>Rodage à produits abrasifs</i>
DIETHANOLAMINE (<2,5 %)	BELZONA 1111 (SUPER METAL) SOLIDIFIER	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i>
DIETHYLENETRIAMINE MODIFIE	BELZONA 1391 SOLIDIFIER	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
DIETHYLENETRIAMINE MODIFIE (30 %)	MORPHOLINE 70% NUC	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i>
MORPHOLINE (<100 %)	N-COOL 92	<i>Rodage à produits abrasifs</i>
TRIETHANOLAMINE (<10 %)	ABRASIF COMPOSITE AQUA LAM série 27 000	
TRIETHANOLAMINE (7 %)		

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
015200 Amines aromatiques non K		
<i>015 Aff. par les amines aromatiques</i>		
<i>015B Aff.allerg. amines aromatiques</i>		
AMINE AROMATIQUE	BEACON EP 2	Graissage/dégraissage robinetterie Travail en capacité
	CHRISTOL MOV LONG LIFE	Graissage/dégraissage robinetterie
	MOBILUX EP 023	Graissage/dégraissage robinetterie
	MOBILUX EP 2	Graissage/dégraissage robinetterie
DIETHYLTOLUIDINE (<0,9 %)	LOCTITE 641 SCELROULEMENT	
DIETHYLTOLUIDINE (<0.9 %)	LOCTITE 222 FREINFILET FAIBLE	
		Maintenance installation de déminéralisa
DIETHYLTOLUIDINE (<1,1 %)	LOCTITE 601 BLOCPRESSE	
N,N-DIMÉTHYL-O-TOLUIDINE (<0,5 %)		
	LOCTITE 641 SCELROULEMENT	
N,N-DIMÉTHYL-O-TOLUIDINE (<1 %)	LOCTITE 270 FREINFILET FORT	Maintenance installation de déminéralisa
	LOCTITE 542 OLEOETANCHE	Maintenance installation de déminéralisa
N-PHENYL-1-NAPHTHYLAMINE (<1 %)	UNIREX N 2	Graissage/dégraissage robinetterie
	UNIREX N 3	Graissage/dégraissage robinetterie
000030 Baryum		
BIS(DINONYLNAPHTALENESULFONATE)DE BARYUM	UNIREX N 2	Graissage/dégraissage robinetterie
	UNIREX N 3	Graissage/dégraissage robinetterie
000003 Bases fortes, alcalis caustiques		
HYDROXYDE DE CALCIUM (15 %)	MOLYKOTE(R) P37 ANTISEIZE PASTE	Graissage/dégraissage robinetterie
SODIUM HYDROXYDE (<53 %)	SOUDE CAUSTIQUE LIQUIDE 30% à 50%	Maintenance installation de déminéralisa
SODIUM HYPOCHLORITE EN SOLUTION (>10 %)	EAU DE JAVEL 9,6% DE CHLORE ACTIF	Maintenance installation de déminéralisa
084005 Cétones (MBK, MEK...)		
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		
Acétone (<25 %)	N 120 (aérosol)	Contrôle de soudure par liquide pénétran Graissage/dégraissage robinetterie

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
<i>Travail en capacité</i>		
084018 Ethers de glycol non KMR		
ISONONYL PHENOL ETHOXYLE (<10 %)	BLEU PR PENETRANT THIXOTROPIQUE PENETRANT FLUORESC. HM 3A 1 Thixo, thixotropique	<i>Contrôle de soudure par liquide pénétran Contrôle de soudure par liquide pénétran</i>
084009 Ethers dont tétrahydrofurane <i>084 Solvants organiques liquides</i>		
ETHER DIGLYCIDIQUE DE 1,4 BUTANEDIOL (10	BELZONA 1391 BASE	
084007 Glycols <i>084 Solvants organiques liquides</i>		
MONOPROPYLENE GLYCOL POLYETHYLENE GLYCOL (<40 %)	ADDITIF FLUIDE AQUA LAM réf 776 101 LOCTITE 222 FREINFILET FAIBLE	<i>Rodage à produits abrasifs Maintenance installation de déminéralisa</i>
084200 Homologues sup. du benzène <i>084 Solvants organiques liquides</i>		
Cumène (<1 %) Cumène (<2,5 %)	LOCTITE 542 OLEOETANCHE ORAJOINT PORAJOINT PMUC - 333 PMUC	<i>Maintenance installation de déminéralisa Maintenance installation de déminéralisa Maintenance installation de déminéralisa</i>
034002 Organophosphorés, phosphates d'aryle <i>034 Phosphates et organophosphorés</i>		
Dithiophosphate de Zinc (<2,5 %) PHOSPHATES, PYROPHOSPHATES ET	MOBILUX EP 023 PORAJOINT PMUC - 333 PMUC	<i>Graissage/dégraissage robinetterie Maintenance installation de déminéralisa</i>
065003 Phénothiazine <i>065 Lésions eczématiformes allergiques</i>		
PHENOTHIAZINE (<0,5 %)	SHELL TIVELA GREASE GL00	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i>

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches

000021 Propylène glycol

PROPYLENE GLYCOL ; 1,2 PROPANEDIOL (25 %

ULTRASONIC COUPLANT ZG-F

Contrôle de soudure par liquide pénétrant

000038 Zinc

Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet

CHIMIQUE MELANGE

036001 Huiles de synthèse

036 Huiles,graisses minérales et synth.

HUILE DE SYNTHÈSE

N-COOL 92

Graissage/dégraissage robinetterie

SHELL TIVELA GREASE GL00

Graissage/dégraissage robinetterie

MELANGE D'HUILES POLYORGANOSILOXANIQUES

RHODORSIL PATE 7

Graissage/dégraissage robinetterie

036000 Huiles minérales raffinées

036 Huiles,graisses minérales et synth.

HUILE

LOCTITE N-7000

Graissage/dégraissage robinetterie

MOLYKOTE(R) P37 ANTISEIZE PASTE

Graissage/dégraissage robinetterie

MULTIGRAPH NUCLEAIRE

Graissage/dégraissage robinetterie

HUILE MINERALE BLANCHE

FINAVESTAN

HUILE MINERALE RAFFINEE

CHRISTOL MOV LONG LIFE

Graissage/dégraissage robinetterie

GEBAJOINT

Maintenance installation de déminéralisa

TERESSTIC T 32

Graissage/dégraissage robinetterie

UNIREX N 2

Graissage/dégraissage robinetterie

UNIREX N 3

Graissage/dégraissage robinetterie

UNIVIS HP 46 réf F-31062

Graissage/dégraissage robinetterie

HYDROCARBURES PETROL.ADDITIVES

BEACON EP 2

Graissage/dégraissage robinetterie

Travail en capacité

MOBILGEAR 636

Graissage/dégraissage robinetterie

MOBILUX EP 023

Graissage/dégraissage robinetterie

SPARTAN EP 680

Graissage/dégraissage robinetterie

LUBRIFIANT PARAFFINIQUE (<20 %)

LATTYFLON 4788

Pose dépose presse étoupe (A)

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection

Substances	Préparations	Tâches
LUBRIFIANT PARAFFINIQUE (35 %) SOLVANT ISOPARAFFINIQUE ; MELANGE COMPLE	LATTYTEX 861 ASOREL CN (VRAC) BELZONA 9111 (CLEANER/DEGREASER)	Pose dépose presse étoupe (A) Graissage/dégraissage robinetterie
084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques <i>084 Solvants organiques liquides</i>		
ACÉTYLÈNE, ÉTHYNE ACÉTYLÈNE, ÉTHYNE (100 %) CYCLOHEXANE (<1 %)	ACETYLENE MOBILTEMP SHC 100 N 120 (aérosol)	Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet Graissage/dégraissage robinetterie Contrôle de soudure par liquide pénétrant Graissage/dégraissage robinetterie Travail en capacité
Distillats pétroliers légers, hydrotrait	N-LUB	Maintenance installation de déminéralisa Contrôle de soudure par liquide pénétrant Graissage/dégraissage robinetterie Travail en capacité
HEPTANE (<50 %)	N 120 (aérosol)	Contrôle de soudure par liquide pénétrant Graissage/dégraissage robinetterie Travail en capacité
NAPHTA LOURD (pétrole) hydrodésulfuré (<	BLEU PR PENETRANT THIXOTROPIQUE PENETRANT FLUORESC. HM 3A 1 Thixo, thixotropique PENETRANT ROUGE DP 55 EN AEROSOL (APRÈS 2005) PENETRANT ROUGE DP 55 en vrac (après 2004) GAMLEN PE 589 A	Contrôle de soudure par liquide pénétrant Contrôle de soudure par liquide pénétrant Contrôle de soudure par liquide pénétrant
NAPHTA LOURD (pétrole) hydrodésulfuré (1 SOLVANT PETROLIER		Maintenance installation de déminéralisa
084011 Hydrocarbures aromatiques (solv. arom.) <i>084 Solvants organiques liquides</i>		
AROMATIQUES TOTAUX (<1 %)	N-LUB	Maintenance installation de déminéralisa
084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta <i>084 Solvants organiques liquides</i>		
NAPHTA LOURD (pétrole) hydrotraité - Not	GAMLEN PE 665 N 60	Graissage/dégraissage robinetterie Maintenance installation de déminéralisa

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LOURD (PETROLE)	POLYLUB.SID N AEROSOL RÉF 1490 REVELATEUR MAGNETIQUE NOIR B103 AEROSOL VETROL SID N HUILE DE COUPE réf 1397 BLEU PR PENETRANT THIXOTROPIQUE PENETRANT ROUGE DP 55 EN AEROSOL (APRÈS 2005) PENETRANT ROUGE DP 55 en vrac (après 2004)	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétrant</i> <i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétrant</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétrant</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétrant</i>
044200 Poussières de fer <i>044 Sidérose</i> -----	-----	<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i> <i>Travail en capacité</i>
000063 Poussières de résines sèches		<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
000051 Poussières métalliques		<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
000050 Poussières minérales		
SILICE AMORPHE	RHODORSIL PATE 7	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i>
051000 Résines époxydiques <i>051 Résines époxydiques</i>		
BISPHENOL A-EPICHLORHYDRINE ; RESINES EP EPOXY PHENOL NOVOLAC RESIN (30 %) RESINES EPOXYDIQUES (50 %)	BELZONA 1341 SOLIDIFIER NSF GRADE BELZONA 1391 BASE BELZONA 1341 SOLIDIFIER NSF GRADE	
084012 Solvants organiques (acétate...) <i>084 Solvants organiques liquides</i>		
ACÉTATE D'ÉTHYLE (<100 %) ACÉTATE D'ÉTHYLE (<50 %)	B105 FOND BLANC POUR MAGNETOSCOPIE B104A AEROSOL	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétrant</i>

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection

Substances	Préparations	Tâches
SOLVANT ORGANIQUE LIQUIDE	ABRASIF COMPOSITE AQUA LAM série 17900 ABRASIF COMPOSITE AQUA LAM série 27 000 ABRASIVE GASKET REMOVER ASOREL CN (VRAC) FLUIDE LUBRIFIANT 702 FLUIDE LUBRIFIANT 712 LIQUIDE BIODIAMANT MM 330-340 PMUC PATE A RODER SC	<i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>

CHIMIQUE REGLEMT

_K12 Agent chimique cancérogène 1&2

Agent chimique cancérogène 1 & 2

KLINGERITE MULTISERVICE (bleue)

Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Travail en capacité

LATTYRIT METALLIC
LATTYRIT SUPERSERVICE
LATTYTEX 117

Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Pose dépose presse étoupe (A)

_K3 Agent chimique cancérogène 3

2'-PHENYLACETOHYDRAZIDE (<1 %)

LOCTITE 243 FREINFILET NORMAL

Maintenance installation de déminéralisa

LOCTITE 510 MASTERJOINT

Maintenance installation de déminéralisa
Contrôle de soudure par liquide pénétran

Agent chimique cancérogène 3

BLEU PR PENETRANT THIXOTROPIQUE
HERMETIC
SUPRANITE NG

Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Travail en capacité

ULTRASONIC COUPLANT ZG-F

Contrôle de soudure par liquide pénétran

_I Agent chimique irritant

Agent chimique irritant

B105
BELZONA 1111 (SUPER METAL) SOLIDIFIER
BELZONA 1341 SOLIDIFIER NSF GRADE

Graissage/dégraissage robinetterie

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
	CHLORURE FERRIQUE EN SOLUTION D100 REVELATEUR en aérosol D100 REVELATEUR en vrac EAU DE JAVEL 9,6% DE CHLORE ACTIF FLUORESCENT MAGNETIC INK WCF 17 A FOND BLANC POUR MAGNETOSCOPIE B104A AEROSOL LOCTITE 270 FREINFILET FORT LOCTITE 510 MASTERJOINT	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
	LOCTITE 542 OLEOETANCHE LOCTITE 572 CALORETANCHE AU TEFLON	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
	LOCTITE N-7000 N 120 (aérosol)	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Travail en capacité</i>
	ORAJOINT	
	PENETRANT ROUGE DP 55 EN AEROSOL (APRÈS 2005) PENETRANT ROUGE DP 55 en vrac (après 2004) PORAJOINT PMUC - 333 PMUC PRODUIT DE NETTOYAGE 080174210 (AQUA LAM LESSIVE	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i>
_M3 Agent chimique mutagène 3		
Agent chimique mutagène 3	LOCTITE 243 FREINFILET NORMAL	
	LOCTITE 510 MASTERJOINT	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
PHENOL	BELZONA 1111 (SUPER METAL) SOLIDIFIER	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
_N Agent chimique nocif		
Agent chimique nocif	BELZONA 1391 SOLIDIFIER	

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
METHYLCYCLOHEXANE (<10 %)	KLINGERITE MULTISERVICE (bleue) LOCTITE 542 OLEOETANCHE MORPHOLINE 70% NUC ULTRASONIC COUPLANT ZG-F N 120 (aérosol)	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i> <i>Travail en capacité</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Graissage/dégraissage robinetterie</i> <i>Travail en capacité</i>
<hr/>		
_S Agent chimique sensibilisant		
Agent chimique sensibilisant	BELZONA 1111 (SUPER METAL) SOLIDIFIER BELZONA 1341 SOLIDIFIER NSF GRADE BELZONA 1391 SOLIDIFIER ORAJOINT PENETRANT ROUGE DP 55 en vrac (après 2004) PORAJOINT PMUC - 333 PMUC	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Contrôle de soudure par liquide pénétran</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
<hr/>		
_T Agent chimique toxique		
Agent chimique toxique	LATTYRIT METALLIC LATTYRIT PETROCID LATTYRIT 700 LATTYRIT SUPERSERVICE LOCTITE 243 FREINFILET NORMAL LOCTITE 572 CALORETANCHE AU TEFLON	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<1 %)	LOCTITE 601 BLOCPRESSE ORAJOINT	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<2 %)		
HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<2,5 %)	PORAJOINT PMUC - 333 PMUC LOCTITE 641 SCELROULEMENT LOCTITE 222 FREINFILET FAIBLE	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<2,9 %)		
HYDROPEROXYDE DE CUMENE (<3 %)		<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions	Probabilité	Fréquence
Substances	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
098105 Manut. manuelle 5 à 25 kg	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem	<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
098106 Manut. manuelle de 25 à 55 kg		<i>Maintenance installation de déminéralisa Rodage à produits abrasifs Travail en capacité</i>
<i>098 Sciatique cruralgie manut charge lourde</i>		
000461 Position articulaire habituel. forcée		<i>Travail en capacité</i>
000488 Sollicitations visuelles importantes		<i>Contrôle de soudure par liquide pénétran Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet Travail en capacité</i>
000450 Station debout prolongée ou piétinement		<i>Découpe joints amiantés local spécifique Pose dépose presse étoupe (A) Rodage à produits abrasifs</i>
057000 Trav.à genou/accroupi, contr.articulaire	3S Souvent 1j/sem à 5j/sem	<i>Contrôle de soudure par liquide pénétran Graissage/dégraissage robinetterie Maintenance installation de déminéralisa Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet Pose dépose presse étoupe (A) Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i>
<i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i>		
<i>079 Lésions chroniques du ménisque</i>		

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions	Probabilité	Fréquence
Substances	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
		<i>Rodage à produits abrasifs Travail en capacité</i>
000419 Travail avec appareil optique		<i>Travail en capacité</i>
000459 Travail bras en l'air		<i>Maintenance installation de déminéralisa Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet Pose-dépose joints, nettoyage portées (A) Rodage à produits abrasifs Travail en capacité</i>
057002 Travail en appui sur le coude <i>057 Aff.périarticulaires par gestes-postures</i>		1R Rarement 7j/an à 1j/mois <i>Pose dépose presse étoupe (A) Travail en capacité</i>
000396 Travail en boîte à gants		<i>Pose dépose presse étoupe (A)</i>
CONTR.HORAIRES		
000432 Heures supplémentaires		<i>Pose dépose presse étoupe (A) Travail en capacité</i>
000430 Travail de nuit épisodique		<i>Contrôle de soudure par liquide pénétran Découpe joints amiantés local spécifique Graissage/dégraissage robinetterie Pose dépose presse étoupe (A)</i>

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

Substances

Préparations

Tâches

Rodage à produits abrasifs

000431 Travail le WE

*Contrôle de soudure par liquide pénétrant
Découpe joints amiantés local spécifique
Graissage/dégraissage robinetterie
Pose dépose presse étoupe (A)
Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Rodage à produits abrasifs
Travail en capacité*

000203 Travail posté 2x8 épisodique

2P Parfois 1j/mois à 1j/sem.

000204 Travail posté 3x8 épisodique

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

000300 Travail posté hors arrêt de tranche

*Pose dépose presse étoupe (A)
Travail en capacité*

000299 Travail posté pendant l'arrêt de tranche

*Découpe joints amiantés local spécifique
Pose dépose presse étoupe (A)
Rodage à produits abrasifs
Travail en capacité*

CONTR.PROTECTION

000417 Appareil respiratoire autonome

*Pose dépose presse étoupe (A)
Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Rodage à produits abrasifs*

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection

Substances

Préparations

Tâches

000414 Appareil respiratoire filtrant

*Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet
Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)*

000413 Heaume ventilé

*Découpe joints amiantés local spécifique
Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet
Pose dépose presse étoupe (A)
Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Rodage à produits abrasifs
Travail en capacité*

000487 Protection anti-bruit

Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet

000398 Tenue antiacide (gants, lunettes...)

*Maintenance installation de déminéralisa
Travail en capacité*

000401 Tenue étanche ventilée (mururoa etc)

*Découpe joints amiantés local spécifique
Pose dépose presse étoupe (A)
Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Rodage à produits abrasifs
Travail en capacité*

CONTR.RYTHME

000462 Dépendance immédiate de collègue

Travail en capacité

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions	Probabilité	Fréquence
Substances	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
000478 Présence impérative au poste		<i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Travail en capacité</i>
000448 Répéter continuél.même série d'opération		<i>Découpe joints amiantés local spécifique</i>
000460 Série de gestes à cadence élevée		<i>Découpe joints amiantés local spécifique</i>
000439 Travaux urgents		<i>Découpe joints amiantés local spécifique</i> <i>Maintenance installation de déminéralisa</i> <i>Pose dépose presse étoupe (A)</i> <i>Rodage à produits abrasifs</i> <i>Travail en capacité</i>

RIS.PHYSIQUE

042100 Bruit sup. à 85db

042 Bruits

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Contrôle de soudure par liquide pénétran
Graissage/dégraissage robinetterie
Maintenance installation de déminéralisa
Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet
Pose dépose presse étoupe (A)
Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Rodage à produits abrasifs

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

Substances

Préparations

Tâches

000470 Travail à la chaleur

1R Rarement 7j/an à 1j/mois

*Contrôle de soudure par liquide pénétrant
Graissage/dégraissage robinetterie
Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet
Pose dépose presse étoupe (A)
Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Rodage à produits abrasifs
Travail en capacité*

069201 Vibration générée par un outil pneumatique

069 Aff.par les vibrations et chocs

Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet

RIS.RADIOLOGIQUE

006110 Exposition gamma organisme entier

006 Rayonnements ionisants

*Contrôle de soudure par liquide pénétrant
Graissage/dégraissage robinetterie
Pose dépose presse étoupe (A)
Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Rodage à produits abrasifs
Travail en capacité*

006142 Risq.contamination externe

006 Rayonnements ionisants

*Contrôle de soudure par liquide pénétrant
Graissage/dégraissage robinetterie
Pose dépose presse étoupe (A)
Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Rodage à produits abrasifs
Travail en capacité*

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions	Probabilité	Fréquence
Substances	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss		
<i>006 Rayonnements ionisants</i>		
		<i>Contrôle de soudure par liquide pénétran Graissage/dégraissage robinetterie Pose dépose presse étoupe (A) Pose-dépose joints, nettoyage portées (A) Rodage à produits abrasifs Travail en capacité</i>
RISQ.ACCIDENTEL		
000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique		
		<i>Contrôle de soudure par liquide pénétran Maintenance installation de déminéralisa Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet Pose dépose presse étoupe (A) Pose-dépose joints, nettoyage portées (A) Rodage à produits abrasifs Travail en capacité</i>
000452 Déplacements sur sol glissant		
		<i>Maintenance installation de déminéralisa Pose dépose presse étoupe (A) Travail en capacité</i>
000447 Equilibre en situation potent. danger.		
		<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
000442 Espace confiné		
		<i>Maintenance installation de déminéralisa Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet Pose dépose presse étoupe (A)</i>

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
Substances	Préparations	Tâches
		<i>Travail en capacité</i>
000451 Espace restreint		<i>Contrôle de soudure par liquide pénétrant Graissage/dégraissage robinetterie Maintenance installation de déminéralisa Pose dépose presse étoupe (A) Pose-dépose joints, nettoyage portées (A) Rodage à produits abrasifs Travail en capacité</i>
000481 Matériaux coupants		<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
000472 Risque brulure thermique		<i>Contrôle de soudure par liquide pénétrant Graissage/dégraissage robinetterie Maintenance installation de déminéralisa Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet Pose dépose presse étoupe (A) Pose-dépose joints, nettoyage portées (A) Rodage à produits abrasifs</i>
000477 Risque d'éclatement de matériel		<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
000455 Risque de projection de particules		<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
000474 Risque exposition fluide sous pression		<i>Pose dépose presse étoupe (A)</i>

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions

Probabilité

Fréquence

Niveau estimé

Protection

Substances

Préparations

Tâches

000402 Travail en hauteur > 3m

*Contrôle de soudure par liquide pénétrant
Graissage/dégraissage robinetterie
Maintenance installation de déminéralisa
Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet
Pose dépose presse étoupe (A)
Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Rodage à produits abrasifs*

000453 Travail sur échelle ou échafaudage

*Contrôle de soudure par liquide pénétrant
Graissage/dégraissage robinetterie
Maintenance installation de déminéralisa
Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet
Pose dépose presse étoupe (A)
Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Rodage à produits abrasifs*

000415 Travaux superposés

*Contrôle de soudure par liquide pénétrant
Maintenance installation de déminéralisa
Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet
Pose dépose presse étoupe (A)
Pose-dépose joints, nettoyage portées (A)
Rodage à produits abrasifs
Travail en capacité*

000542 Utilisation machine dangereuse

Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet

SURVEILL.AUTRE

Fiche d'exposition du poste ORI machine statique responsable robin.

Expositions	Probabilité	Fréquence
	Niveau estimé	Protection
Substances	Préparations	Tâches
00000 X ATTENTE affect.code exposition évent.		
OXYDE DE COCODIMETHYLAMINE (2.5-1 %)	AIRBUL	

1,1'-(METHYLENEDI-P-PHENYLENE)BISMALEIMI	LOCTITE 510 MASTERJOINT	
BENZENE traces	N 60	
BENZENE traces (0,001 %)	N-LUB	
BETA ALANINE (2.5-1 %)	AIRBUL	
GOMME DE MANILLE	PLASTEX F2 PATE A JOINT	
HUILE DE RICIN		
MELANGE DE POLYDIMETHYLSILOXANES	SILICOMET INCOLORE Q.N. 507030	
OXYMINOSILANE (5,6 %)	RHODORSIL CAF 730	
POUDRE MINERALE	PLASTEX F2 PATE A JOINT	
RETICULANT DE TYPE ACETOXYSILANE (<5 %)	SILICOMET INCOLORE Q.N. 507030	
SAVON DE COCO	PLASTEX F2 PATE A JOINT	
-----	COUPLANT ULTRASONS UT 5	<i>Contrôle de soudure par liquide pénétrant</i>
	DETARCIL réf 50112	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
	JOINT SPIRALE FLEXITALLIC A INSERTION GRAPHITE	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i>
		<i>Travail en capacité</i>
	JOINT TORIQUE ETHYLENE PROPYLENE (EPDM)	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i>
	JOINT TORIQUE NITRILE	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i>
	JOINT TORIQUE VITON	<i>Pose-dépose joints, nettoyage portées (A</i>
	NF 104	<i>Maintenance installation de déminéralisa</i>
	PROVIL NOVO	<i>Contrôle de soudure par liquide pénétrant</i>
	REVELATEUR FLUO LAMPE WOOD	<i>Contrôle de soudure par liquide pénétrant</i>
	SHELL ALVANIA EPB2	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i>
	STICKS BIODIAMANT SERIE MM130-140 PMUC	<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
	STICKS DOSEURS DIAMANT MM130/140 - PMUC	<i>Meulage/découpe occas.méca/chaud/robinet</i>
		<i>Rodage à produits abrasifs</i>
	SUIF	<i>Graissage/dégraissage robinetterie</i>