

Fiche de poste

Poste MARTE0050 Agent contrôle électrique RTE

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection

042102 Rayonnements non ionisants	6 Probabilité Expo 100% 18 Très élevé	4T Tous les jours

Ambiance irritants respiratoires centrales à flamme

- 000016 Oxydes d'azote
- 000017 Oxydes de soufre (SO₂...)
- 000050 Poussières minérales
- 000470 Travail à la chaleur

Entretien instruments de mesure et protections départ lignes

SRB 1

SOLVANT PETROLIER

- 084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques
 - 084 Solvants organiques liquides

SRB 3

1.1.1 TRICHLOROETHANE (5 %)

- 012200 D.Halogénés des hydr.Aliphatiques
 - 012 D.halogénés des Hydroc.Aliphatiques

SOLVANT PETROLE DESAROMATISE (80 %)

Fiche de poste

Poste MARTE0050 Agent contrôle électrique RTE

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
-------------	------------------------------	-------------------------

084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques

084 Solvants organiques liquides

TRIFLUOROTRICHLOROETHANE (15 %)

000026 Fréons

SRB 5/2

300020 Découpe des métaux (flamme ou arc)

301101 Microsoudure étain plomb

300018 Soudure à l'arc

passage de cable fourreau amiante ciment

230100 .Amiante *	6 Probabilité Expo 100%	1R Rarement 7j/an à 1j/mois
<i>030 Poussières d'Amiante 030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante</i>	2 Bas 0,1 à 1 f/cm3	

004600 Effort de translation de charge

Fiche de poste

Poste MARTE0050 Agent contrôle électrique RTE

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
-------------	------------------------------	-------------------------

Travail sur du matériel sous tension éle

000484 Risque électrique (travail sous tension)

travaux d'alles foureaux post. sour.

230100 .Amiante *	6 Probabilité Expo 100%	1R Rarement 7/jan à 1j/mois
030 Poussières d'Amiante	2 Bas 0,1 à 1 f/cm3	
030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante		
