

Fiche de poste

Poste MAD5020

Monteur souterrain distribution

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

312207 Chlorure de méthylène (expo cut) dichlom

6 Probabilité Expo 100%
ZZ Ajout à MATEX

312201 Chlorure de méthylène-dichlorométhane

012 D.halogénés des Hydroc.Aliphatiques

6 Probabilité Expo 100%
ZZ Ajout à MATEX

012201 Trichloroéthane

6 Probabilité Expo 100%
ZZ Ajout à MATEX

012203 D.Halogénés des hydr. Aliph. (expo cut)

6 Probabilité Expo 100%
ZZ Ajout à MATEX

012200 D.Halogénés des hydr.Aliphatiques

012 D.halogénés des Hydroc.Aliphatiques

6 Probabilité Expo 100%
ZZ Ajout à MATEX

012202 Trichloroéthane (expo cut.)

6 Probabilité Expo 100%
ZZ Ajout à MATEX

000027 Résines polyester

6 Probabilité Expo 100%
ZZ Ajout à MATEX

Fiche de poste

Poste MAD5020

Monteur souterrain distribution

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

agression parois floquées ou amiante cim

230100 .Amiante *

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

6 Probabilité Expo 100%

3 Elevé 1 à 9 f/cm3

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

R Protection respiratoire (masque simple)

balayage de poste

casse de fourreau en fibrociment

230100 .Amiante *

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

6 Probabilité Expo 100%

3 Elevé 1 à 9 f/cm3

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

R Protection respiratoire (masque simple)

Fiche de poste

Poste MAD5020

Monteur souterrain distribution

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

confection de boites connex. brai à chau

216100 Exposition Brais/suies/goudrons/huiles *

016 Aff.cutanéomuqueuse par goudrons..

016B Aff.cancéreuses par goudrons ...

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Coulage boîte raccordement RESINES

051000 Résines époxydiques

051 Résines époxydiques

6 Probabilité Expo 100%

ZZ Ajout à MATEX

066007 Résines polyuréthanes

0 Non exposé au risque

00 Non exposé

découpe de plaques en fibrociment

Fiche de poste

Poste MAD5020

Monteur souterrain distribution

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Dégraissage pièces électriques SOLVANTS

dépose de dalle en fibrociment

230100 .Amiante *

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

6 Probabilité Expo 100%

3 Elevé 1 à 9 f/cm3

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

R Protection respiratoire (masque simple)

Enrobage trav.sur cable souter.BRAI HOU

216100 Exposition Brais/suies/goudrons/huiles *

016 Aff.cutanéomuqueuse par goudrons..

016B Aff.cancéreuses par goudrons ...

6 Probabilité Expo 100%

3S Souvent 1j/sem à 5j/sem

Fiche de poste

Poste MAD5020

Monteur souterrain distribution

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Fonderie récup. plomb/métaux Pb

301100 Plomb et composés

001 Aff. dues au Plomb et ses composés

jonction de cable par soudage à l'arc

tirage de cable dans les postes

230100 .Amiante *

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

6 Probabilité Expo 100%
3 Elevé 1 à 9 f/cm3

13 Très raremt 1j/an à 7j/an
R Protection respiratoire (masque simple)

Fiche de poste

Poste MAD5020

Monteur souterrain distribution

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Travaux en fouille proch chauss GAZ/ECHA

300005 Gaz d'échappement (ess. diésel)

6 Probabilité Expo 100%

P Pas de protection respiratoire

Util.couverture protect. soudage AMIANTE

véhicule transportant amiante