

Fiche d'exposition du poste Agent contrôle électrique RTE

| Expositions | Probabilité | Fréquence |
|---|--|---|
| | Niveau estimé | Protection |
| Substances | Préparations | Tâches |
| .CANCER-MUT-REP | | |
| 230100 .Amiante * 030 Poussières d'Amiante 030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante | 6 Probabilité Expo 100% 2 Bas 0,1 à 1 f/cm3 | 1R Rarement 7j/an à 1j/mois |
| ----- | ----- | <i>passage de cable fourreau amiante ciment travaux dalles foureaux post. sour.</i> |
| 312202 Tétrachloroéthylène (perchloréthylène) 012 D.halogénés des Hydroc.Aliphatiques | | <i>Entretien instruments de mesure et protections</i> |
| 312203 Trichloréthylène 012 D.halogénés des Hydroc.Aliphatiques | | <i>Entretien instruments de mesure et protections</i> |
| 012201 Trichloroéthane | | <i>Entretien instruments de mesure et protections</i> |
| .CANCERO ACTIVIT | | |
| 300020 Découpe des métaux (flamme ou arc) | | <i>Entretien instruments de mesure et protections</i> |
| 301101 Microsoudure étain plomb | | <i>Entretien instruments de mesure et protections</i> |
| 300018 Soudure à l'arc | | <i>Entretien instruments de mesure et protections</i> |
| CHIMIQUE .SUBST. | | |

Fiche d'exposition du poste Agent contrôle électrique RTE

| Expositions | Probabilité | Fréquence |
|--|---------------|--|
| | Niveau estimé | Protection |
| Substances | Préparations | Tâches |
| 012200 D.Halogénés des hydr.Aliphatiques | | |
| 012 D.halogénés des Hydroc.Aliphatiques | | |
| 1.1.1 TRICHLOROETHANE (5 %) | SRB 3 | <i>Entretien instruments de mesure et protections</i> |
| 000026 Fréons | | |
| TRIFLUOROTRICHLOROETHANE (15 %) | | <i>Entretien instruments de mesure et protections</i> |
| 000016 Oxydes d'azote | | |
| ----- | ----- | <i>Ambiance irritants respiratoires centrales à flamme</i> |
| 000017 Oxydes de soufre (SO2...) | | |
| | | <i>Ambiance irritants respiratoires centrales à flamme</i> |
| CHIMIQUE MELANGE | | |
| 084014 Hydrocarbures aliphatiques, alicycliques | | |
| 084 Solvants organiques liquides | | |
| SOLVANT PETROLE DESAROMATISE (80 %) | SRB 3 | <i>Entretien instruments de mesure et protections</i> |
| SOLVANT PETROLIER | SRB 1 | <i>Entretien instruments de mesure et protections</i> |
| 000050 Poussières minérales | | |
| ----- | ----- | <i>Ambiance irritants respiratoires centrales à flamme</i> |
| CONTR.GENERALES | | |
| 004600 Effort de translation de charge | | <i>passage de cable fourreau amiante ciment</i> |
| RIS.PHYSIQUE | | |

Fiche d'exposition du poste Agent contrôle électrique RTE

| Expositions | Probabilité | Fréquence |
|--|--|--|
| | Niveau estimé | Protection |
| Substances | Préparations | Tâches |
| 042102 Rayonnements non ionisants | 6 Probabilité Expo 100% 18 Très élevé | 4T Tous les jours |
| 000470 Travail à la chaleur | | <i>Ambiance irritants respiratoires centrales à flamme</i> |
| RISQ.ACCIDENTEL | | |
| 000484 Risque électrique (travail sous tension) | | <i>Travail sur du matériel sous tension éle</i> |
| ----- | | |
| ----- | | |
| | SRB 5/2 | <i>Entretien instruments de mesure et protections</i> |