

Fiche d'exposition du poste Manager automatique TOR nucléaire

Expositions	Probabilité		Fréquence	
	Niveau estimé		Protection	
Substances	Préparations		Tâches	
<div>_C</div> <div>-----</div>			Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/	
.CANCER-MUT-REP				
<div>343000 Aldéhyde formique (formol)</div> <div>043 Aldéhyde formique et polymères</div>				
			Accès Bat; réacteur en puissance	
			Accès Batiment réacteur arrêt à chaud	
<div>364200 Monoxyde de carbone</div> <div>064 Oxyde de carbone</div>				
			Accès Bat; réacteur en puissance	
			Accès Batiment réacteur arrêt à chaud	
CONTR.GENERALES				
<div>000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible</div>				
			Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/	
<div>000418 Eclairage insuffisant</div>				
			Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/	
<div>000103 Ecran 4 h à < 6 heures par jour</div>	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
<div>000444 Exposition aux intempéries</div>				
			Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/	
<div>000461 Position articulaire habituel. forcée</div>				

Fiche d'exposition du poste Manager automatique TOR nucléaire

Expositions	Probabilité		Fréquence	
	Niveau estimé		Protection	
Substances	Préparations		Tâches	
			Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/	
000459 Travail bras en l'air			Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/	
000445 Travail en milieu humide (non extérieur)			Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/	
000491 Variation de température			Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/	
ONTR.HORAIRES				
000435 Astreinte périodique professionnelle	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000432 Heures supplémentaires	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000430 Travail de nuit épisodique	6	Probabilité Expo 100%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
000431 Travail le WE	6	Probabilité Expo 100%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
ONTR.PROTECTION				
000417 Appareil respiratoire autonome			Accès Bat; réacteur en puissance Accès Batiment réacteur arrêt à chaud	
000414 Appareil respiratoire filtrant			Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/	

Fiche d'exposition du poste Manager automatique TOR nucléaire

Expositions	Probabilité		Fréquence	
	Niveau estimé		Protection	
Substances	Préparations		Tâches	
000416 Tenue imperméable isolante				
Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/				
ONTR.RYTHME				
000440 Contraintes de délai en un jour au plus	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000463 Demande client oblig.réponse immédiate	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
000446 Déplacements à pied longs/fréquents	6	Probabilité Expo 100%	2P	Parfois 1j/mois à 1j/sem.
000502 Déplacements nationaux	6	Probabilité Expo 100%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
ARGES MANOEUVRE				
000492 Sollicitations téléphoniques importantes	6	Probabilité Expo 100%	3S	Souvent 1j/sem à 5j/sem
S.INFECTIEUX				
600131 Risq.inf.eau >25° (Legionella ...)	6	Probabilité Expo 100%	13	Très raremt 1j/an à 7j/an
Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/				
600130 Risq.infect.Naegleria fowleri (amibes)	6	Probabilité Expo 100%	13	Très raremt 1j/an à 7j/an
Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/				
S.PHYSIQUE				
042100 Bruit sup. à 85db	6	Probabilité Expo 100%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois
042 Bruits				
Accès Bat; réacteur en puissance				
Accès Batiment réacteur arrêt à chaud				

Fiche d'exposition du poste Manager automatique TOR nucléaire

Expositions	Probabilité		Fréquence	
	Niveau estimé		Protection	
Substances	Préparations		Tâches	
000470 Travail à la chaleur	6	Probabilité Expo 100%	13	Très raremt 1j/an à 7j/an
069202 Vibration transmise par le plancher <i>069 Aff.par les vibrations et chocs</i>	6	Probabilité Expo 100%	13	Très raremt 1j/an à 7j/an
RIS.RADIOLOGIQUE				
006110 Exposition gamma organisme entier <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	1R	Rarement 7j/an à 1j/mois Accès Bat; réacteur en puissance Accès Batiment réacteur arrêt à chaud
006142 Risq.contamination externe <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	13	Très raremt 1j/an à 7j/an Accès Bat; réacteur en puissance Accès Batiment réacteur arrêt à chaud
006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss <i>006 Rayonnements ionisants</i>	6	Probabilité Expo 100%	13	Très raremt 1j/an à 7j/an Accès Bat; réacteur en puissance Accès Batiment réacteur arrêt à chaud
006120 Risque exposition neutron <i>006 Rayonnements ionisants</i>				Accès Bat; réacteur en puissance
RISQ.ACCIDENTEL				
000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique	6	Probabilité Expo 100%	13	Très raremt 1j/an à 7j/an Accès Bat; réacteur en puissance Accès Batiment réacteur arrêt à chaud

Fiche d'exposition du poste Manager automatique TOR nucléaire

Expositions	Probabilité		Fréquence	
	Niveau estimé		Protection	
Substances	Préparations		Tâches	
000409 Conduite véhicule léger professionnel	6	Probabilité Expo 100%	13	Très raremt 1j/an à 7j/an
000452 Déplacements sur sol glissant				<i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/</i>
000472 Risque brulure thermique	6	Probabilité Expo 100%	13	Très raremt 1j/an à 7j/an
000476 Risque d'explosion	6	Probabilité Expo 100%	13	Très raremt 1j/an à 7j/an
000479 Risque de noyade				<i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/</i>
000484 Risque électrique (travail sous tension)	6	Probabilité Expo 100%	12	Rarissime <1j/an
000474 Risque exposition fluide sous pression	6	Probabilité Expo 100%	13	Très raremt 1j/an à 7j/an
000402 Travail en hauteur > 3m				<i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/</i>
000453 Travail sur échelle ou échafaudage	6	Probabilité Expo 100%	13	Très raremt 1j/an à 7j/an
				<i>Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/</i>