

Fiche de poste

Poste MAN9010

Agent laboratoire nucléaire REP

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

204100 Benzène *

004 Hémopathies par le Benzène

6 Probabilité Expo 100%
ZZ Ajout à MATEX

204101 Benzène (expo cut.) *

6 Probabilité Expo 100%
ZZ Ajout à MATEX

200111 Hydrazine (expo cut.) *

4 Prob. expo 51 à 75 %
ZZ Ajout à MATEX

200100 Hydrazine, phénylhydrazine *

4 Prob. expo 51 à 75 %
ZZ Ajout à MATEX

300001 Laine roche

6 Probabilité Expo 100%
ZZ Ajout à MATEX

236100 Huiles minérales, dérivés pétroliers K *

036 Huiles, graisses minérales et synth.

036B Epithélioma par dérivés du pétrole

084 Solvants organiques liquides

3 Prob. expo 26 à 50 %
ZZ Ajout à MATEX

084017 Hydrocarb. aromatiq. (expo cut.) solv ar

6 Probabilité Expo 100%
ZZ Ajout à MATEX

084015 Hydrocarbures pétroliers: carbur. naphta

084 Solvants organiques liquides

6 Probabilité Expo 100%
ZZ Ajout à MATEX

Fiche de poste

Poste MAN9010

Agent laboratoire nucléaire REP

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Ambiance calorif/décalorifugeage AMIANTE

230100 .Amiante *

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

6 Probabilité Expo 100%

G0 0,5 à 1 f/cm3/sem/40h

Apports d'huiles dans circuits HUIL/MECA

Brasure plomb-étain PLOMB METAL

230100 .Amiante *

030 Poussières d'Amiante

030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante

6 Probabilité Expo 100%

G0 0,5 à 1 f/cm3/sem/40h

301100 Plomb et composés

001 Aff. dues au Plomb et ses composés

Fiche de poste

Poste MAN9010

Agent laboratoire nucléaire REP

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité

Niveau estimé

Fréquence

Protection

Contrôle/prélév. circuits second. HYDRAZ

Prélèvements contrôles huiles HUIL/MECAN