

Fiche de poste

Poste MAN9070

Technicien électricité nucléaire REP

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection

300001 Laine roche	6 Probabilité Expo 100%	
	ZZ Ajout à MATEX	
236101 Huiles électriques (expo cut.) *	6 Probabilité Expo 100%	
<i>036B Epithélioma par dérivés du pétrole</i>		
<i>036 Huiles,graisses minérales et synth.</i>		
<i>084 Solvants organiques liquides</i>		
012202 Trichloroéthane (expo cut.)	4 Prob. expo 51 à 75 %	
	ZZ Ajout à MATEX	

Ambiance calorif/décalorifugeage AMIANTE

230100 .Amiante *	6 Probabilité Expo 100%
<i>030 Poussières d'Amiante</i>	
<i>030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante</i>	

Fiche de poste

Poste MAN9070

Technicien électricité nucléaire REP

Tâches

Préparations

Substances

Expositions	Probabilité Niveau estimé	Fréquence Protection
-------------	------------------------------	-------------------------

Brasure plomb-étain PLOMB METAL

230100 .Amiante *	6 Probabilité Expo 100%
<i>030 Poussières d'Amiante</i>	G0 0,5 à 1 f/cm3/sem/40h
<i>030B Cancer bronchopulm. par pouss. amiante</i>	
301100 Plomb et composés	
<i>001 Aff. dues au Plomb et ses composés</i>	

Dégraissage pièces électriques SOLVANTS

Entretien transfo/condensateur HUIL/ELEC

309201 Polychlorobiphényl (PCB)	0 Non exposé au risque
<i>009 D.halogénés des Hydroc.Aromatiques</i>	00 Non exposé
236100 Huiles minérales, dérivés pétroliers K *	
<i>036 Huiles,graisses minérales et synth.</i>	ZZ Ajout à MATEX
<i>036B Epithélioma par dérivés du pétrole</i>	
<i>084 Solvants organiques liquides</i>	