

Fiche de poste

Poste PNU9450TLLS Manager automatique TOR nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

| | | | | |
|---|---|-----------------------|----|-----------------------------|
| 000103 Ecran 4 h à < 6 heures par jour | 6 | Probabilité Expo 100% | 3S | Souvent 1j/sem à 5j/sem |
| 000435 Astreinte périodique professionnelle | 6 | Probabilité Expo 100% | 2P | Parfois 1j/mois à 1j/sem. |
| 000432 Heures supplémentaires | 6 | Probabilité Expo 100% | 3S | Souvent 1j/sem à 5j/sem |
| 000430 Travail de nuit épisodique | 6 | Probabilité Expo 100% | 1R | Rarement 7j/an à 1j/mois |
| 000431 Travail le WE | 6 | Probabilité Expo 100% | 1R | Rarement 7j/an à 1j/mois |
| 000440 Contraintes de délai en un jour au plus | 6 | Probabilité Expo 100% | 3S | Souvent 1j/sem à 5j/sem |
| 000463 Demande client oblig. réponse immédiate | 6 | Probabilité Expo 100% | 3S | Souvent 1j/sem à 5j/sem |
| 000446 Déplacements à pied longs/fréquents | 6 | Probabilité Expo 100% | 2P | Parfois 1j/mois à 1j/sem. |
| 000502 Déplacements nationaux | 6 | Probabilité Expo 100% | 1R | Rarement 7j/an à 1j/mois |
| 000492 Sollicitations téléphoniques importantes | 6 | Probabilité Expo 100% | 3S | Souvent 1j/sem à 5j/sem |
| 000470 Travail à la chaleur | 6 | Probabilité Expo 100% | 13 | Très rarement 1j/an à 7j/an |
| 069202 Vibration transmise par le plancher <i>069 Aff. par les vibrations et chocs</i> | 6 | Probabilité Expo 100% | 13 | Très rarement 1j/an à 7j/an |
| 000409 Conduite véhicule léger professionnel | 6 | Probabilité Expo 100% | 13 | Très rarement 1j/an à 7j/an |
| 000472 Risque brûlure thermique | 6 | Probabilité Expo 100% | 13 | Très rarement 1j/an à 7j/an |
| 000476 Risque d'explosion | 6 | Probabilité Expo 100% | 13 | Très rarement 1j/an à 7j/an |
| 000484 Risque électrique (travail sous tension) | 6 | Probabilité Expo 100% | 12 | Rarissime <1j/an |
| 000474 Risque exposition fluide sous pression | 6 | Probabilité Expo 100% | 13 | Très rarement 1j/an à 7j/an |

Fiche de poste

Poste PNU9450TLLS Manager automaticien TOR nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Accès Bat; réacteur en puissance

343000 Aldéhyde formique (formol)

043 Aldéhyde formique et polymères

364200 Monoxyde de carbone

064 Oxyde de carbone

000417 Appareil respiratoire autonome

042100 Bruit sup. à 85db

042 Bruits

006110 Exposition gamma organisme entier

006 Rayonnements ionisants

006142 Risq.contamination externe

006 Rayonnements ionisants

006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss

006 Rayonnements ionisants

006120 Risque exposition neutron

006 Rayonnements ionisants

000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique

| | | | |
|---|-----------------------|----|---------------------------|
| 6 | Probabilité Expo 100% | 1R | Rarement 7j/an à 1j/mois |
| 6 | Probabilité Expo 100% | 1R | Rarement 7j/an à 1j/mois |
| 6 | Probabilité Expo 100% | 13 | Très raremt 1j/an à 7j/an |
| 6 | Probabilité Expo 100% | 13 | Très raremt 1j/an à 7j/an |
| 6 | Probabilité Expo 100% | 13 | Très raremt 1j/an à 7j/an |

Fiche de poste

Poste PNU9450TLLS Manager automaticien TOR nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Accès *Batiment réacteur arret à chaud*

343000 Aldéhyde formique (formol)

043 Aldéhyde formique et polymères

364200 Monoxyde de carbone

064 Oxyde de carbone

000417 Appareil respiratoire autonome

042100 Bruit sup. à 85db

042 Bruits

006110 Exposition gamma organisme entier

006 Rayonnements ionisants

006142 Risq.contamination externe

006 Rayonnements ionisants

006140 Risq.contamination interne prod.act/fiss

006 Rayonnements ionisants

000441 Atmosphère oxyprive, risque anoxique

| | | | |
|---|-----------------------|----|---------------------------|
| 6 | Probabilité Expo 100% | 1R | Rarement 7j/an à 1j/mois |
| 6 | Probabilité Expo 100% | 1R | Rarement 7j/an à 1j/mois |
| 6 | Probabilité Expo 100% | 13 | Très raremt 1j/an à 7j/an |
| 6 | Probabilité Expo 100% | 13 | Très raremt 1j/an à 7j/an |
| 6 | Probabilité Expo 100% | 13 | Très raremt 1j/an à 7j/an |

Fiche de poste

Poste PNU9450TLLS Manager automaticien TOR nucléaire

Tâches

Préparations

Substances

Expositions

Probabilité
Niveau estimé

Fréquence
Protection

Aéroréfrigérant en marche aérosol/pouss/

_C Agent chimique corrosif

000108 Contr. posturale douloureuse ou pénible

000418 Eclairage insuffisant

000444 Exposition aux intempéries

000461 Position articulaire habituel. forcée

000459 Travail bras en l'air

000445 Travail en milieu humide (non extérieur)

000491 Variation de température

000414 Appareil respiratoire filtrant

000416 Tenue imperméable isolante

600131 Risq.inf.eau >25° (Legionella ...)

6 Probabilité Expo 100%

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

600130 Risq.infect.Naegleria fowleri (amibes)

6 Probabilité Expo 100%

13 Très raremt 1j/an à 7j/an

000452 Déplacements sur sol glissant

000479 Risque de noyade

000402 Travail en hauteur > 3m

000453 Travail sur échelle ou échafaudage

6 Probabilité Expo 100%

13 Très raremt 1j/an à 7j/an
